




GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RELATÓRIO TÉCNICO



1. Local

Santa Casa de Misericórdia de Manaus.

2. Finalidade

Exposição da situação do imóvel da Santa Casa de Misericórdia e das medidas emergenciais adotadas para a preservação e resguardo do patrimônio.

3. Participantes

Engenheiro Franklin Mota – Departamento do Patrimônio Histórico da SEC.

Engenheira Jane Fontenelle – Departamento do Patrimônio Histórico da SEC.

Arquiteta Socorro Gouvêa – Departamento do Patrimônio Histórico da SEC.

Diretor José Luis Almeida dos Santos – Departamento de Parques Culturais da SEC.


4. Da Vistoria

No dia 06/07/2017, foi realizada vistoria para análise e avaliação do plano de intervenção de caráter emergencial, para a realização de obras e serviços que minimizem riscos de agravamento das deteriorações que ocorrem no prédio da Santa Casa de Misericórdia.

Medidas emergenciais adotadas

Efetivamente como medidas emergências foram realizadas, levantamentos para a identificação de danos e programações de ações. No momento encontra-se em execução a proteção provisória do imóvel através da locação de tapumes, para posteriormente realizar as ações de contratação de serviços para construção de tapumes permanentes, bem como, a vedação através de alvenarias de vãos que se encontram abertos.

Paralelamente está sendo executada a implantação de vigilância privada armada permanente enquanto durar as ações da Secretaria de Estado da Cultura.




SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA



GOV. DO ESTADO DO
AMAZONAS

PGE.
Fls. 425



5. Conclusão

Através da vistoria realizada foi verificado um expressivo grau de deterioração de elementos de revestimentos, pisos, forros e a demolição completa dos telhados do imóvel da Santa Casa. Internamente verificou-se grande quantidade de entulho, bem como, vegetações, observando-se ainda que devido a progressiva deterioração dos elementos estruturais pela ação das intemperes e vandalismo, urge que sejam tomadas ações que sanem os problemas identificados.

A Secretaria de Estado da Cultura após a identificação dos problemas providenciou ações imediatas, tais como:

- Isolamento do imóvel através de proteção com tapumes;
- Alocação de vigilância armada;
- Fechamento de vãos com alvenarias;
- Limpeza com a retirada de entulhos;
- Lavagem geral.

Todas estas ações estão previstas no cronograma de execução apenso a este relatório, ressalta-se que as execuções destas ações dependem do cumprimento da legislação de forma que atenda o tempo mínimo exequível para a contratação de empresas, de acordo com a lei 8666/86.


O presente relatório técnico vai assinado pelo engenheiro,

Manaus, 07 de junho de 2017.

Franklin Mota

Eng.º do Departamento de Patrimônio Histórico/SEC.

CREA 801- D



SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA